



# tecnologia de materiais

Rua Lagoinha, 52 CEP 90690-360 fones (51) 338-3354 POA RS

Sondagens  
Estudos geotécnicos  
Tecnologia de concreto  
Fiscalização estrutural  
Controle de recalques

Consultoria  
Recuperação de estruturas  
Projeto de fundações  
Pavimentação e  
Terraplenagem

NUMERO DE  
GOLPES PARA  
PENETRAÇÃO  
DE 30 cm DO  
AMOSTRADOR

LEGENDA - GRÁFICO  
----- 30 cm INICIAIS  
----- 30 cm FINAIS

N. A.  
(m)

COTA  
(m)

AMOS-  
TRAS

PROF.  
(m)

CONSIG.\*  
COMPA.\*\*  
OU N° DE  
FRATURAS  
POR METRO


PERFIL DE  
SONDAGEM N° **SP.02**

COTA **20,22**

1.º e 2.º 2.º e 3.º

10 20 30

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL



% RECUPERAÇÃO	25	50	75	ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO - 10 min.	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO	Ø DA SONDA
N.A. INICIAL	SECO			PROFUNDIDADE DE INÍCIO (m) : ---	OBS. : NÍVEL D'ÁGUA INICIAL - NÃO ENCONTRADO ATÉ 2,50M		
N.A. APÓS 24 hs.	5,10			ESTÁGIO 1 (cm) : ---			
				ESTÁGIO 2 (cm) : ---			
				ESTÁGIO 3 (cm) : ---			

## SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO

DES. N.º	DES. <b>BS</b>
REF. <b>08191.SD/13</b>	ESC. <b>1 : 100</b>
DATA	APROV.

